Bloc porte bois palier réhabilitation antieffraction EN3 RA = 43 dB

Simple vantail - Simple action
Réhabilitation
Huisserie/bâti métallique
(Mode 0/1 - Sens du feu : E 30 Recto/Verso - EI 30 Verso)

RÉHABLOC 43BR31S-R02

PROCES VERBAUX

- Feu : 13-A-981
- Acoustique : AC16-26063233/1
- Antieffraction : MD 05 01 20
- Stabilité : 03/PC/PHY/20
- Thermique : PC.CIAT/2014.14.04/BP

PERFORMANCES

E 30;EI 30	-
RA = 43	Climat 3c
5 min (EN3)	2 W/m².°K

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 6
- Poids du vantail (kg/m²) : 44
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		DIMENSIONS ANTIEFFRACTION	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Bâti réhabilitation RH6	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	2140 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	1640 à 2240	730 à 1030

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Section : 74 x 55 Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 15/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique Seuil suisse acier (non fourni)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86; 2 pions anti-dégondage
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints A2P* axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Etanchéité	Seuil suisse bois; Joint balai (RA = 43 dB); Plinthe automatique (RA = 42 dB) : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure Multipoints : • axe à 50 mm : BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Secury PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Secury PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P** • axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; FERCO PPMR2 SEI F120
Serrure à carte électronique	• SALTO : XS4; XS4 One Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 1
Divers	• Barre de tirage (non fournie) • Microviseur(s)
Finitions et décors	Finition de l'huisserie : • Huisserie métallique laquée Finition du vantail : • Panneaux stratifiés • Placage Décors du vantail : • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC©(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 8; 9 (Cf. Annexes configurations de pose)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	• Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème • Mise en œuvre simple et rapide avec bâti spécifique adaptable à l'existant et aux besoins du chantier

(Sauf précision les dimensions sont en mm)
Date : 14/6/2024

Bloc porte bois palier réhabilitation antieffraction EN3 RA = 43 dB

Simple vantail - Simple action
Réhabilitation
Huisserie/bâti métallique
(Mode 0/1 - Sens du feu : E 30 Recto/Verso - EI 30 Verso)

RÉHABLOC 43BR31S-R02



(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

Plan n° S1A25-1403951, indice D

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Cadre en bois feuillus de masse volumique ≥ 600kg/m³ (sauf hêtre)